


MANDRINI PORTA PUNTA PER CAMBIO RAPIDO

ART. L034



Per macchine: **BUSELLATO**


Articolo	d	D	L
L034.100.R	10	19	34,5



Z051.313.R

MANDRINI PORTA PUNTA PER CAMBIO RAPIDO

ART. L035



Per macchine: **DETEL**


Articolo	d	D	L
L035.100.R	10	20	45



Z051.314.R

MANDRINI PORTA PUNTA PER CAMBIO RAPIDO

ART. L036



Per macchine: **GRASS**


Articolo	d	D	L
L036.100.R	10	22	38,5



Z051.304.R

MANDRINI PER CAMBIO AUTOMATICO "BIESSE"

ART. L060




Articolo	d	D	L
L060.100.N	10	21	42



Z051.314.R

MANDRINI PORTA PUNTA PER CAMBIO RAPIDO

ART. L040



Per macchine: **WEEKE**



Articolo	d	D	L
L040.100.R	10	20	46
L040.101.R	10	20	56
L040.102.R	10	20	66



Z051.314.R

PORTA PUNTA PER MANDRINI CAMBIO RAPIDO

ART. L050



Da utilizzare con art.: **L051 - L052 - L053 - L054**


Articolo	d	D	XL
L050.100.N	10	18	17,5



Z051.301.R

PORTA PUNTA PER MANDRINI CAMBIO RAPIDO

ART. L051



Per macchine: **AYEN, HOLZMA**

Rotaz. DX	Rotaz. SX	B
L051.100.R	L051.100.L	22,5