


## MANDRINI PORTA PUNTA PER CAMBIO RAPIDO

ART. L030



Per macchine: **BIESSE**


Rotaz. DX	Rotaz. SX	d	D	L
L030.100.R	L030.100.L	10	20	37
L030.101.R	L030.101.L tipo corto	10	20	30
L030.102.R	L030.102.L filettato	M10	20	37



Z051.314.R

## MANDRINI PORTA PUNTA PER CAMBIO RAPIDO

ART. L031



Per macchine: **MORBIDELLI**

Rotaz. DX	Rotaz. SX	d	D	L
L031.100.R		10	20	43
L031.101.R ribassato		10	16	43
L031.102.R	L031.102.L filettato	M10	20	43




Z051.314.R  
(L031.100.R)



Z051.313.R  
(L031.101.R)

## MANDRINI PORTA PUNTA PER CAMBIO RAPIDO

ART. L031



Per macchine: **MORBIDELLI** con molla di estrazione


Articolo	d	D	L
L031.500.R	10	20	44



Z051.301.R

## MANDRINI PORTA PUNTA PER CAMBIO RAPIDO

ART. L031



- **ADATTATORE PER L'UTILIZZO DI MANDRINI A CAMBIO RAPIDO**


- Per macchine: **MORBIDELLI, SCM** con attacco filettato M10/11

- Si usa con: l'Art. L031.100.R e/o Art. L031.500.R

Rotaz. DX	Rotaz. SX	L
L031.600.R	L031.600.L	37

## MANDRINI PORTA PUNTA PER CAMBIO RAPIDO

ART. L032



Per macchine: **MASTERWOOD, MAGGI, GRIGGIO**

Articolo	d	D	L
L032.100.R	10	20	40

Per macchine: **MINIMAX, FELDER**


Articolo	d	D	L
L032.200.R	10	20	40



Z051.301.R

## MANDRINI PORTA PUNTA PER CAMBIO RAPIDO

ART. L033



Per macchine: **VITAP**

Articolo	d	D	L
L033.100.R	10	18	42



Z051.313.R