


PUNTE PER CERNIERE HW REGOLABILE 30/60 MM

ART. R110



- Un tagliente fisso più un tagliente regolabile
- Completa di un tagliente Ø 30÷45 mm più un tagliente Ø 45÷60 mm più chiave

Rotaz. DX	D	L	S
R110.600.R	30÷60	90	10x30

Taglienti di ricambio


R110.300.R	30÷45
R110.450.R	45÷60



Z051.012.R

PUNTE PER CERNIERE HW REGOLABILE 60/80 MM

ART. R110



- Un tagliente fisso più un tagliente regolabile
- Completa di un tagliente Ø 60÷80 mm più chiave

Rotaz. DX	D	L	S
R110.800.R	60÷80	100	12x40

Taglienti di ricambio

R110.801.R	60÷80
------------	-------




Z051.013.R



PUNTE PER CERNIERE HW Z=2+2

ART. R111



Da utilizzare su legni teneri, duri, agglomerati e laminati



Rotaz. DX	D	L	S
R111.140.R	14	90	10x60
R111.141.R	14	120	10x100
R111.150.R	15	90	10x60
R111.151.R	15	120	10x100
R111.160.R	16	90	10x60
R111.161.R	16	120	10x100
R111.170.R	17	90	10x60
R111.180.R	18	90	10x60
R111.181.R	18	120	10x100
R111.190.R	19	90	10x60
R111.200.R	20	90	10x60
R111.201.R	20	120	10x100
R111.210.R	21	90	10x60
R111.220.R	22	90	10x60
R111.221.R	22	120	10x100
R111.230.R	23	90	10x60
R111.240.R	24	90	10x60
R111.250.R	25	90	10x60
R111.251.R	25	120	10x100
R111.260.R	26	90	10x60
R111.261.R	26	120	10x100
R111.270.R	27	90	10x60
R111.280.R	28	90	10x60
R111.300.R	30	90	10x60
R111.301.R	30	120	10x100
R111.320.R	32	90	10x60
R111.340.R	34	90	10x60
R111.350.R	35	90	10x60
R111.351.R	35	120	10x100
R111.360.R	36	90	10x60
R111.380.R	38	90	10x60
R111.400.R	40	90	10x60
R111.401.R	40	120	10x100
R111.420.R	42	90	10x60
R111.450.R	45	90	10x60
R111.480.R	48	90	10x60
R111.500.R	50	90	10x60
R111.550.R	55	90	10x60
R111.600.R	60	90	10x60

R111.905.R Confezione 5 pezzi Ø 15 -20 -25 -30 -35

